KMS MAZ KONVERTER

KMS) =	-			-		Matrix M - KMSN	/lazKonverterM	-	100				- • ×
CNC	Funktionen	Ansicht											Style - 😯
Smart M Smart	Matrix 640 M M Matrix 640 Laden	M M Plus 32 Mplus M32	Drucken	Smart Ma M N Smart Ma	rix 640 M Inix 640 Speichern	M M Plus 32 Mptus M32	2						
C:\KM Enr. Ø ENr. 1	S\TMP\3.PBD HAT. C45 EINH PAL-WECH	() AUSG PK 2 100. Paletten NF 1	ATC M 0	DDE MEHR Aus	RE MODE	MEHRERE *	ART ABST.X *	ABST. Y *					E
ENR 2	EINH AGP	1	US WKZ	Х Ү -401.607 -	347.635	th Z 0	C 632.289 0.	Å Ø.					
ENr. 3 SNr. 1 2 3 FRM	EINH BOHREN WKZ BOHRER BOHRER ZE.BOH. PTN	D 1 15. 7 NOH-D 15. 9. 20. 2 X	IEFE Nr. Bi H1 1! G3 9 5 1 Y	FASE 0. DH_D B 5. 1 . 2 4. * AN1 7	DHRTIE 9. 2. AN2	VORGE D 0. 0. * T1	VORGTIE 100 100 * T2 I	RT Bohr Span 90 M	TIEFE 5. 3. 2E.BO N	SCH. 60 36 40 P	VOR. M 0.2 51 0.121 51 0.1 8 Q	M M 196 R	
2 3 4	РКТ РКТ РКТ РКТ	0. 28 02 02	8 8. 2	27. * 27. * 27. *	*	*	*		*	8 8 8	0 0 0	8 8 8	
ENr. 4 SNr. 1 FRM	EINH KRS.FRAS WKZ Schaftfr PTN	TORNA. (0 1 Nom-d 15. Z X	15. Nr. Bi J7 1! Y	TIEFE F 10. 0 DH.D B 5. 1 AN1	ASE DHRTIE 8. AN2	GRT V 3 Ø Vorge D 0. T1	ORGE-D FASI D. 0. VORGTIE LIN T2 I	RT 3 8	T.1 ABST.2 * TIEFE 9. N	SCH . 80 P	VOR. M 0.075 51 Q	M N R	•
			1:	izensi	ert	für N	www.km	sser	/ice.de	•			
\KMS\tmr	Samples 3 PBD	_		_		_	_	_	_		_		MATRIX M

^{FÜR} MAZAK MASCHINEN MIT MAZATROL STEUERUNGEN

M32 / MPLUS / 640M / MATRIX-M / SMART-M T32 / TPLUS / 640T / MATRIX-T / SMART-T

Inhaltsverzeichnis 1. Installationsanleitung (anhand KMS Maz Konverter M) ______3 1.1 Archiv-Datei entpacken ______ 3 1.2 Starten der Datei Setup.exe ____ 3 1.3 Deinstallation des KMS Maz Konverters ______4 Bedienungsanleitung KMS Maz Konverter _____5 2. 2.1 Starten des KMS Maz Konverter _____5 2.2 allgem. Übersicht über das Hauptfenster: ______5 3. Die Menü-Buttons_____5 3.1 Das Programmenü Laden ______5 3.2 Das Funktionsmenü ______6 3.3 Das Programmenü Speichern _____ 6 3.4 Übersicht der Konvertierungsmeldungen ______7 4. Hinweise_____7 Konvertierungsbeispiel Fräsen Mplus nach Matrix M ______8 5. 5.1 Programm laden _____ _____8 5.2 Programm kontrollieren ______9 5.3 Programm konvertieren ______9 5.4 Kontrolle der erfolgreichen Konvertierung 10 Konvertierungsbeispiel Drehen Matrix T nach 640T ______ 11 6. 11 6.1 Programm laden _____ 6.2 Programm kontrollieren ______12 _____12 6.3 Programm konvertieren ____ 6.4 Kontrolle der erfolgreichen Konvertierung ______13

DAS ZUSATZPRODUKT, UM IN MAZATROL GESCHRIEBENE MAZAK-PROGRAMME ZWISCHEN NEUEREN UND ÄLTEREN MAZAK MASCHINEN ZU TAUSCHEN.

1. Installationsanleitung (anhand KMS Maz Konverter M)

1.1 Archiv-Datei entpacken

Enthalten ist:

- Verzeichnis vcredist_x86 Weitergabebibliotheken VC++2010
- Datei KMSMazKonvertMSetup.msi Windows Installer Paket
- Datei setup.exe Setupdatei

1.2 Starten der Datei Setup.exe

Falls nötig, werden automatisch zuerst die Weitergabebibliotheken installiert. Bitte dem Installationsvorgang zustimmen.

Dann folgt der eigentliche Installationsvorgang:

🖞 KMSMazKonvertM
Willkommen beim Setup-Assistenten von KMSMazKonvertM
Der Installer wird Sie durch die zur Installation von KMSMazKonvertM erforderlichen Schritte führen.
WARNUNG: Dieses Programm ist duch US-amerikanische Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsverträge geschützt. Urhebugte Verweitältigung oder unbefugter Vertrieb dieses Programm oder eines Teils davor wird sowih stats als auch avhitechtlich verlögt und kann schweire Staten und Schadenersatzlorderungen zur Fölge haben.
Abbrechen < Zurück Weiter>

Bitte mit weiter bestätigen.

밝 KMSMazKonvertM
Installationsordner wählen
Der Installer wird KMSMaäKonvetM in folgendem Ordner installieren. Um in diesem Ordner zu installieren, klicken Sie auf "Weite". Um in einem anderen vorhandenen Ordner zu installieren, geben Sie diesen ein oder klicken Sie auf "Durchsuchen".
Ordner:
C:\ Durchsuchen
Speigherplatzbedarf
Installieren Sie KMSMazKonvertM nur für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer dieses Computers.
⊘ <u>A</u> lle Benutzer
Aktueller Benutzer
Abbrechen Zurück Weiter >

Bitte mit weiter bestätigen.



Bitte die Installation mit weiter bestätigen.

 KMSMazKonvertM

 Installation beendet

 KMSMazKonvertM wurde erfolgreich installert.

 Klicken Sie auf "Schließen".

Eventuelle Sicherheitsmeldungen von Windows bestätigen.

Beenden Sie die Installation mit Schließen.

Folgendes wurde installiert:

Die Verzeichnisse C:\KMS, C:\KMS\KONVERT, C:\KMS\View und C:\KMS\TMP wurden angelegt und mit Dateien gefüllt.

Weiterhin wurde in der Windows Registry der notwendige Eintrag vorgenommen, um die Software wieder deinstallieren zu können.

1.3 Deinstallation des KMS Maz Konverters

Wenn Sie die Software wieder aus Ihrem System entfernen wollen, so können Sie dies einfach in der Systemsteuerung unter "Software" (XP) oder "Programme und Funktionen" (Vista/Windows7) tun. Es werden dann alle installierten Dateien automatisch wieder entfernt. Löschen Sie bitte anschließend das Verzeichnis C:\KMS\ damit Ihr System wieder sauber ist.

2. Bedienungsanleitung KMS Maz Konverter

2.1 Starten des KMS Maz Konverter

Sie starten den KMS Maz Konverter über die Datei C:\KMS\KONVERT\KMSMazKonvertM.exe für Fräsen, bzw. über die Datei C:\KMS\KONVERT\KMSMazKonvertT.exe für Drehen. Eine Verknüpfung im Windows Programmmenü wurde durch die Installation angelegt.

2.2 allgem. Übersicht über das Hauptfenster:



- 1 Textfeld mit dem entschlüsselten Mazatroltext des Programms
- 2 Textfeld mit dem Namen des Lizenznehmers
- 3 Statuszeile links mit dem Namen der geladenen Datei
- 4 Statuszeile rechts mit dem aktuell gewählten Steuerungstyp
- 5 Programmmenü für Laden Programme Format Quellsteuerung
- 6 Funktions-Menü für das Drucken
- 7 Programmmenü für Speichern Programme Format Zielsteuerung

3. Die Menü-Buttons

3.1 Das Programmenü Laden

Es beinhaltet die Buttons zum Laden der Quell Programme, sortiert nach Steuerungen:



Über einen Klick auf den Button der gewünschten Steuerung öffnet sich ein Dateidialog, wo Sie die Mazatroldatei passend zur gewählten Steuerung auswählen können.

Die Datei wird entsprechend dem gewählten Steuerungstyp entschlüsselt und in lesbaren Text gewandelt. Diesen sehen Sie dann im Textfenster.

KMS	÷		-	-	-		Matrix M - KM	1SMazKonverter	M	1						- 0 X
CNC	Funktionen	Ansicht														Style 🗸 🕜
Smart	Matrix 640	М	M	Sma	rt Matrix	640	М	М	_	_					_	
M	M M	Plus	32 V	Kon Ema	M Matrix	M	Plus Molur A	32								
Sinare	Matrix 040	mpius	M52 D10	uken sina	IL Matrix	040	mpius n	132								
	Laden		Funk	tionen		Speicherr	als									
0																
Enr.	MAT.	AUSG PK	Z ATO	; MODE	MEHRER	E MODE	MEHRER	E ART ABS	т. х	ABST	ſ. Y					
0	C45	100.	0		AUS		*	*		*						=
ENr.	FINH	PALETTEN	INB.													
1	PAL-WECH	1														
ENR	FINH		ZIIS WKZ	, x	Ŷ		th	7	с С		A					
2	AGP	1	200 111	-401.0	107 -34	7.635	0.	-632.289	ø.		0.					
ENP	FINH	n	TIFFF	FASE												
3	BOHREN	15.	7.	0.												
SNr.	WKZ	NOM-D) Nr.	BOH.D	BOH	RTIE	VORGE D	VORGT	IE	RT		TIEFE	SCH.	VOR. M	M M	1
1	BUHKEK	15.	H1	15.	10.		U.	100		BUHK	{	5.	60	0.2 51	106	
	25 DON	20	63 E	9. 16	<u> </u>		U.	100		2541	1	3. 70 DO	30	0.121.51		
FRM	PTN	7	x	V .	0N1	6N2	т	т <u>э</u>	F	78	м	2L.BU N	40 P	0.1 0	R	
1	PKT	6	28	27	*	*	*	*	*		*	*	, G	à		
2	PKT	6. 6.	28	-27	*	*	*	*	*		*	*	ñ	â	ñ	
3	PKT	0.	-28.	-27.	*	*	*	*	*		*	*	0	0	0	
4	PKT	0.	-28.	27.	*	*	*	×	*		*	*	0	0	0	
ENr.	FINH	TORNA.	D	TIFFF	FAS	 F	GRT	UNRGF-D	FASE		ABST.1	ABST-2				
4	KRS.FRAS	0	15.	10.	0.		3	0.	0.		*	*				
SNr.	WKZ	NOM-D	Nr.	BOH.D	BOH	RTIE	VORGE D	VORGT	IE	RT		TIEFE	SCH.	VOR. M	м м	1
1	SCHAFTFR	15.	J7	15.	10.		0.	LIN		3		9.	80	0.075 51		
FRM	PTN	z	х	Y	AN1	AN2	T1	T2	F		М	N	Р	Q	R	· ·
				lize	nsie	ert	für	WWW -	kms	sse	ervi	ce.de				
													-			
C:\KMS\tm	np\Samples\3.PBD	_	_	_	_	-		_	-	-	_		_	_	-	MATRIX M
												_				

Gleichzeitig werden das Funktionsmenü und das Programmmenü Speichern aktiv geschaltet.

3.2 Das Funktionsmenü

Es beinhaltet die Buttons für die entsprechenden Dateioperationen:

6	
Drucken	
Funktioner	1

• "Drucken" druckt den Inhalt des Textfeldes aus

3.3 Das Programmenü Speichern

Es beinhaltet die Buttons zum Speichern der Ziel Programme, sortiert nach Steuerungen:



Über einen Klick auf den Button der gewünschten Steuerung öffnet sich ein Dateidialog, wo Sie den Namen der zu erstellenden Mazatroldatei, passend zur gewählten Ziel-Steuerung auswählen können.

Das zuvor geladene Programm wird zur gewählten Zielsteuerung konvertiert und unter dem angegebenen Zielnamen gespeichert.

3.4 Übersicht der Konvertierungsmeldungen

Zum Abschluss der Konvertierung wird der Inhalt des Textfensters gelöscht und durch die während der Konvertierung aufgetretenen Meldungen ersetzt.

(KMS) =	Matrix M - KMSMazKonverterM
Funktionen Ansicht	Style 🗸 🕐
Smart M Matrix M 640 M M Plus M 32 Smart Matrix M 640 M 640 M Smart Matrix 640 Mplus M32 Drucken Smart Matrix 640	M M Plus 32 Mplus M32
Hatrix M → 640 M Speicher C:\KMS\tmp\Samples\3.PBD → C:\KMS\3.M6M In Einheit 5 START/ENDE entFernt in Einheit 1 START/ENDE entFernt in Einheit 14 START/ENDE entFernt in Einheit 14 START/ENDE entFernt in Einheit 15 START/ENDE entFernt in Einheit 15 START/ENDE entFernt in Einheit 15 START/ENDE entFernt in Einheit 26 START/ENDE entFernt	
lizensiert	für www.kmsservice.de
C-\KMS\tmp\Samples\3.PBD	MATRIX M

Hier sehen Sie, ob es bei der Konvertierung Probleme gegeben hat oder ob im Zielprogramm Daten verändert wurden, da die Zielsteuerung mit bestimmten Zyklen der Quellsteuerung nicht umgehen kann, z.B. Tornado beim Kreisfräsen von Matrix nach Mplus oder M32.

4. Hinweise

Sollten in einer seriell gespeicherten Mazatroldatei (z.B. WR Format *.mad) mehrere Programme enthalten sein, so werden diese im Textfenster in einem Block direkt hintereinander dargestellt. Bei der Konvertierung wird dann für jedes enthaltene Programm der Speicherdialog erneut geöffnet und nach der neuen Programmnummer und dem Speicherpfad gefragt.

Achtung: in der unlizenzierten Demoversion ist das Konvertieren pro Datei auf max. 10 Mazatrolzeilen beschränkt und wird dann mit einer entsprechenden Meldung zum Ausdruck gebracht.

5. Konvertierungsbeispiel Fräsen Mplus nach Matrix M

5.1 Programm laden

Sie starten den KMS Maz Konverter und klicken auf den Button "Mplus" des Programmenüs Laden. Dann öffnet sich der Dateiladedialog. Unten rechts wählen Sie sich das gewünschte Format aus, in welchem das gespeicherte Programm der Quell-Steuerung vorliegt.

KMS MPlus Datei:								x
Comput	er 🕨 System 64 (C:) 🕨 KMS 🕽	Tmp 🕨 Samples	 MPlus 		• 4 ₇	MPlus durchsuchen		٩
Organisieren 🔻 Neue	er Ordner							0
☆ Favoriten	Name		Änderungsdatum	Тур	Größe			
Nesktop	2 0050.MAD		09.07.2002 16:44	MAD-Datei	55 KB			
🚺 Downloads	2 0839.MAD		25.01.1999 05:33	MAD-Datei	22 KB			
🖳 Zuletzt besucht								
Bibliotheken								
Dokumente								
Musik								
Videos								
P Computer								
🏭 System 64 (C:)								
STICK (E:)								
Daten-1 (F:) Rackup (G)								
Daten-2 (H·)								
Date	iname				- 1	WR-Dateien (* MAD)		•
Date	<u>n</u> orrea				v	VR-Dateien (*.MAD)		
					<u>(</u>	IMCO-Dateien (*.MZ	()	
					N	viazak-ivisk-Datelen ("	с) —	- 33

Nachdem Sie das gewünschte Mazatrolformat gewählt haben, suchen Sie sich über die integrierten Explorerfunktionen die entsprechende Datei aus und klicken auf "Öffnen".

MPlus Datei:							x
🕞 💬 🚽 🕨 🕨 Comp	uter 🕨 System 64 (C:) 🕨 KMS 🕨 1	mp		- - - + - - - - - - - - - -	MPlus durchsuchen	_	Q
Organisieren 👻 Ner	uer Ordner						?
🔆 Favoriten	▲ Name	Änderungsdatum	Тур	Größe			
🧮 Desktop	3909.MZK	25.05.2012 12:16	MZK-Datei	7 KB			
🗼 Downloads 🗐 Zuletzt besucht							
🚍 Bibliotheken							
Bilder :	=						
Dokumente							
🚽 Musik							
H Videos							
🖳 Computer							
🏭 System 64 (C:)							
STICK (E:)							
👝 Daten-1 (F:)							
👝 Backup (G:)							
🚗 Daten-2 (H:)	•						
Dat	tei <u>n</u> ame: 3909.MZK			- C	IMCO-Dateien (*.MZł	<)	•
				C	Öffnen ▼ A	bbreche	n
						_	_

5.2 Programm kontrollieren

Im Textfenster des KMS Maz Konverter sehen Sie jetzt das entschlüsselte Mazatrolprogramm im Klartext und können sich vergewissern, das richtige Quellprogramm ausgewählt zu haben. Ebenfalls haben Sie jetzt die Möglichkeit. Das Programm auszudrucken über den Button "Drucken" im Funktionsmenü.

KMS	÷					MPlus - KM	ISMazKonverter	м									x
CNC	Funktionen	Ansicht														Style	~ 🕜
Smart M Smart	Matrix 640 M M Matrix 640 Lade	M I Plus S Mplus M	M 32 132 Druck	ken Smart Smart Smart	Matrix 640 M Matrix 640 Speicherr	M Plus Mplus n als	М 32 м32										
			<u> </u>														
C:\K Enr. Ø	MS\TMP\3909 Mat. Kunstst	.MPM (390.3 AUSG PK Z 0 50.	333-2) 2 Atc 1	MODE ME Al	HRERE MODE	MEHREI *	RE ART ABS *	ST.X	ABST. Y *								î
ENR 1	EINH Agp	0	ZUS WKZ	X -1588.18	Y -618.981	th Ø.	Z -599.654	C	A								E
ENr. 2	EINH Korrekt	U(X) 0.	U(Y) 0.	D(th) Ø.	W(Z) -0.3												
ENr. 3	EINH Flach	TIEFE 0.	AUF-Z 9.	AUF-R	GRT 6	WA *	FIN-Z 2.	FIN- *	R	CD D		6011					
R1	PLANFR	63.	H1	-41.5	2.6	BEI-X	*		3.5	зв-к 44.1		1700	0.5	8	п		
F2 FRM 1	PLANFR PTN VIE	63. P1X/CX -5.	H1 P1Y/CY -10.	?-41.5 P3X/R 625.	?2.6 P3Y 150.	BEI-X CN1	* CN2	CN3	* CN4	44.1		1900	0.6	8			
ENr. 4	EINH M CODE	Nr M1 2 0	M2 9	МЗ	M4		M5		M6	M7	M8						
ENr. 5	E I NH MMS	WKZ Taster	NOM- 6.	-D Nr. 3	I GNOR Ø	.EINH	\$ *	_									
SNr.	FLA-X FLA-Y		X -10. 305.	Υ 70. -10.	Z -10. -10.		4	В 0. 8.	D/L *	K * *							
																	Ŧ
]	lizens	siert	für	www.	km	sser	vice	.de)					
C:\KMS\Tr	np\Samples\MPlu	s\3909.MZK												_		MPLus	.::

5.3 Programm konvertieren

Sollten Sie das richtige Programm gewählt haben, dann klicken Sie zum Konvertieren auf den Button "Matrix M" im Programmenü Speichern.

KMS Speichern unter		-						×
Co	mputer 🕨 System 64 (C:)	► KMS ►	Tmp 🕨 Sampl	es 🕨 MatrixM		- 4 ∳	MatrixM durchsuchen	٩
Organisieren 🔻	Neuer Ordner						= -	0
☆ Favoriten	^ Name	^		Änderungsdatum	Тур	Größe		
🧮 Desktop	3.PBD			29.04.2008 16:14	PBD-Datei	10 KB		
鷆 Downloads	1100.PBD			30.12.2011 16:39	PBD-Datei	14 KB		
🖳 Zuletzt besuch	t 4711.PBD			02.11.2011 21:04	PBD-Datei	1 KB		
	4711-1.PBD			31.10.2011 23:39	PBD-Datei	10 KB		
 □ Bibliotheken □ Bilder □ Dokumente ↓ Musik ■ Videos 	E							
P Computer System 64 (C:) STICK (E:) Daten-1 (F:)	-							
Datei <u>n</u> ame:								•
Datei <u>t</u> yp:	CNC-Format (*.PBD)							•
) Ordner ausblende	CNC-Format (*.PBD) WR-Format (*.MAD) n					L	speicnern Abbre	cnen

Auch hier können Sie den Zielpfad über die integrierte Explorerfunktion wählen sowie unten rechts das gewünschte Mazatrolformat einstellen. Geben Sie einen passenden Dateinamen an und klicken Sie auf "Speichern".

5.4 Kontrolle der erfolgreichen Konvertierung

Jetzt sehen Sie im Textfenster das Ergebnis der Konvertierung.

KMS) = MPlus - KMSMazKonverterM	
Funktionen Ansicht	Style 🗸 🧭
Smart Matrix 640 M M Plus M 32 Drucken Smart Matrix 640 M M M M M Laden Eunktionen Speichern als	
<pre>Hplus -> Matrix H C:\KHS\Tmp\Samples\HPlus\3909.HZK-C:\KHS\THP\3909.HPH -> C:\KHS\Tmp\Samples\HatrixH\5000.PBD in Einheit 3 WKZSEQ 01 PK-DEP überprüfen in Einheit 3 WKZSEQ 02 PK-DEP überprüfen in Einheit 10 WKZSEQ 01 BAAR2 überprüfen in Einheit 10 WKZSEQ 01 BAAR2 überprüfen in Einheit 11 WKZSEQ 01 BAAR2 überprüfen in Einheit 11 WKZSEQ 01 BAAR2 überprüfen in Einheit 11 WKZSEQ 01 PK-DEP überprüfen in Einheit 12 WKZSEQ 01 PK-DEP überprüfen in Einheit 16 Feste Pos., Ausf. TeileNr. kontrollieren?</pre>	
lizensiert für www.kmsservice.de	
C:\XMS\Tmp\Samples\MPlus\3909.MZK	Lus

Sie können kontrollieren, ob Probleme aufgetaucht sind, wo etwas entfernt wurde, weil die Ziel-Steuerung bestimmte Werte nicht kennt, oder wo neue Werte hinzugefügt worden sind, welche die Quellsteuerung nicht hatte.

Diesen Konvertierungsbericht können Sie über den Button "Drucken" im Funktionsmenü ausdrucken, wenn Sie dies möchten.

6. Konvertierungsbeispiel Drehen Matrix T nach 640T

6.1 Programm laden

Sie starten den KMS Maz Konverter und klicken auf den Button "Matrix T" des Programmenüs Laden. Dann öffnet sich der Dateiladedialog. Unten rechts wählen Sie sich das gewünschte Format aus, in welchem das gespeicherte Programm der Quell-Steuerung vorliegt.

KMS MatrixT Datei:						×
Compu	ter → System 64 (C:) → KMS → Tr	mp ▶ Samples ▶ MatrixT ▶		🗸 🍫 Mati	ixT durchsuchen	۶
Organisieren 🔻 Neu	er Ordner				!≡ ▼ [. 0
☆ Favoriten	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe		
🧮 Desktop	save	15.06.2012 22:23	Dateiordner			
🐌 Downloads	44.PBF	30.08.2010 16:27	PBF-Datei	12 KB		
📃 Zuletzt besucht	44org.PBF	30.08.2010 16:27	PBF-Datei	12 KB		
	45.PBF	18.05.2012 22:29	PBF-Datei	5 KB		
詞 Bibliotheken						
🔛 Bilder 🛛 🗉						
Dokumente						
🎝 Musik						
Videos						
🖳 Computer						
🏭 System 64 (C:)	1					
STICK (E:)						
👝 Daten-1 (F:)						
👝 Backup (G:)						
🚗 Daten-2 (H:)	•					
Dat	ei <u>n</u> ame:			✓ Matrix	T Dateien (*.PBF)	-
				Matrix Matrix WR-D	T Dateien (*.PBF) T Dateien (*.MTP) ateien (*.MAD)	

Nachdem Sie das gewünschte Mazatrolformat gewählt haben, suchen Sie sich über die integrierten Explorerfunktionen die entsprechende Datei aus und klicken auf "Öffnen".

KMS MatrixT Datei:						×
Compute	er ► System 64 (C:) ► KMS ► Tr	mp 🕨 Samples 🕨 MatrixT 🕨		🗸 🍫 Matrix	T durchsuchen	Q
Organisieren 🔻 Neue	r Ordner				!≡ ▼ 🚺	0
🔶 Favoriten 📩	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe		
🧮 Desktop	save	15.06.2012 22:23	Dateiordner			
🐌 Downloads	44.PBF	30.08.2010 16:27	PBF-Datei	12 KB		
📃 Zuletzt besucht	44org.PBF	30.08.2010 16:27	PBF-Datei	12 KB		
	45.PBF	18.05.2012 22:29	PBF-Datei	5 KB		
詞 Bibliotheken						
🔛 Bilder 🛛 🗉						
Dokumente						
🎝 Musik						
Videos						
🖳 Computer						
🏭 System 64 (C:)						
STICK (E:)						
👝 Daten-1 (F:)						
👝 Backup (G:)						
👝 Daten-2 (H:) 🔻						
Datei			✓ MatrixT	Dateien (*.PBF)	•	
				Ö <u>f</u> fne	en 🔽 Abbrec	hen

6.2 Programm kontrollieren

Im Textfenster des KMS Maz Konverter sehen Sie jetzt das entschlüsselte Mazatrolprogramm im Klartext und können sich vergewissern, das richtige Quellprogramm ausgewählt zu haben. Ebenfalls haben Sie jetzt die Möglichkeit. Das Programm auszudrucken über den Button "Drucken" im Funktionsmenü.

KMS	Matrix T - KMSMazKonverterT	_ _ ×					
Funktionen Ansicht		Style 🗸 🕜					
Smart Matrix 640 T T T T Plus 32 Smart T Smart Matrix 640 Tolus T32 Drucken Smart	Matrix 640 T T T Plus 32 Matrix 640 Tobus 132						
	Snairbarn alc						
	aptientinuis						
C:\KMS\TMP\44.PBF (MX-SONDENHALTERKB Enr. Mat. Max-ad MIN-ID LAENGE 0 PDM 36.5 0. 45.	L) PLANAUF DRBE 1.5 1880						
ENF. EINH ABSCH. CPT-X CP 1 WELLE IN 16.9 B. SNr. WKZ NOM Nr TYP R1 DREHEN IN 18. T B FRM PTN S-CNR SPT-X SPT-Z 1 LIN	T-Z FIN-X FIN-Z Ø. Ø. TIEFE-1 TIEFE-2 TIEFE-3 SCHLIC-X SCHLIC-Z SCH. VOR. M M M 3. * * * * * 500 0.42 8 123 EPT-X EPT-Z E-CNR R/th RT 17. 16.	11					
EMF. EINH ABSCH. CPT-X CP 2 WELLE IN 23. 0. SMF. WKZ NOM NF TVP R1 DREHEN IN 10. T 0 FRM PTN S-CNR SPT-X SPT-Z 1 LIN	T-Z FIN-X FIN-Z 0. 0. TIEFE-1 TIEFE-2 TIEFE-3 SCHLIC-X SCHLIC-Z SCH. VOR. M M 3. * * * * * * 500 0.42 8 123 EPT-X EPT-Z E-CNR R/th RT 24. 16.						
EMF- EINH ABSCH. CPT-X CP 3 WELLE IN 16.9 16 SMF- WKZ NOM NF TVP R1 DREHEN IN 10. T 0 FRN PTN S-CNR SPT-X SPT-Z 1 LIN	T-Z FIN-X FIN-Z . 0. 0. TIEFE-1 TIEFE-2 TIEFE-3 SCHLIC-X SCHLIC-Z SCH. VOR. M M M 3. * * * * * * * 500 0.42 8 123 EPT-X EPT-Z E-CNR R/th RT 17. 29.98						
ENr. EINH ABSCH. CPT-X CP 4 WELLE IN 21.5 16	T-Z FIN-X FIN-Z . 0. 0.						
lizensiert für www.kmsservice.de							
C:\KMS\Tmp\Samples\MatrixT\44.PBF		MATRIX T					

6.3 Programm konvertieren

Sollten Sie das richtige Programm gewählt haben, dann klicken Sie zum Konvertieren auf den Button "640 T" im Programmenü Speichern.

KT Speichern unter								
Co	omputer 🕨 System 64 (C:) ▶ KMS ▶ Tr	mp 🕨 Samples	▶ 640T		- 4 ∳	640T durchsuche	en 🔰
Organisieren 🔻	Neuer Ordner							∷ - 0
☆ Favoriten	^ Name	*		Änderungsdatum	Тур	Größe		
💻 Desktop 🚺 Downloads 🗐 Zuletzt besuch	325.t6m			23.08.2007 11:19	T6M-Datei	4 KB		
 ⇒ Bibliotheken ⇒ Bilder ⇒ Dokumente → Musik ♥ Videos 	E							
Computer								
System 64 (C:)								
Daten-1 (F:)	-							
Datei <u>n</u> ame:								
Datei <u>t</u> yp:	CNC-Format (*.T6M)							
) Ordner ausblende	CNC-Format (*.T6M) WR-Format (*.MAD)						speicnern	Apprechen

Auch hier können Sie den Zielpfad über die integrierte Explorerfunktion wählen sowie unten rechts das gewünschte Mazatrolformat einstellen. Geben Sie einen passenden Dateinamen an und klicken Sie auf "Speichern".

6.4 Kontrolle der erfolgreichen Konvertierung

Jetzt sehen Sie im Textfenster das Ergebnis der Konvertierung.

(KMS) Matrix T - KMSMazKonverterT						
CNC Funktionen Ansicht	Style 🗸 🕜					
Smart Matrix 640 T T T T T J Smart Matrix 640 T Laden Funktionen Speichern als						
<pre>Matrix T -> 640 T C:\KMS\Tmp\Samples\MatrixT\44.PBF-C:\KMS\TMP\44.PBF -> C:\KMS\Tmp\Samples\640T\15.T6M in Einheit 1 FIH-X entFernt in Einheit 1 FIH-X entFernt in Einheit 2 FIH-X entFernt in Einheit 2 FIH-X entFernt in Einheit 3 FIH-Z entFernt in Einheit 3 FIH-Z entFernt in Einheit 3 FIH-Z entFernt in Einheit 4 FIH-X entFernt in Einheit 5 FIH-X entFernt in Einheit 5 FIH-X entFernt in Einheit 5 FIH-X entFernt in Einheit 5 FIH-X entFernt in Einheit 6 FIH-Z entFernt in Einheit 6 FIH-Z entFernt in Einheit 6 FIH-Z entFernt in Einheit 6 FIH-Z entFernt in Einheit 7 FIH-X entFernt in Einheit 8 Waz-Nr auf 0 in Einheit 8 Waz-Nr auf 0 in Einheit 8 Waz-Nr auf 0 in Einheit 8 Waz-Nr auf 0</pre>	E					
lizensiert für www.kmsservice.de						
C:\KMS\Tmp\SamplesMatrixT\44.PBF	MATRIX T					

Sie können kontrollieren, ob Probleme aufgetaucht sind, wo etwas entfernt wurde, weil die Ziel-Steuerung bestimmte Werte nicht kennt, oder wo neue Werte hinzugefügt worden sind, welche die Quellsteuerung nicht hatte.

Diesen Konvertierungsbericht können Sie über den Button "Drucken" im Funktionsmenü ausdrucken, wenn Sie dies möchten.